




OUTIL AUX BRACELETS



	Réf.:	HT Pce
Potence à déchasser Les goupilles de bracelets Composition: 1 potence - 1 posage 1 broche - 6 goupilles	PH499	
Outil à déchasser Les goupilles de bracelets Composition: 2 posages - 1 socle bois 1 broche - 6 goupilles	PH510	
Posage Porte bracelet universel en plastique	POSA	
Goupille à déchasser x 2 Ø 0.60 Ø 0.80 Ø 1.00 Ø 1.50 Ø 2.00	GAD6 GAD8 GAD1 GAD15 GAD2	
Outil à vissage - goupille Ø 0.80	ODG	
La goupille de rechange Ø 0.80	ODGG	

Ouvre-boites

	Réf.:	HT Pce
Canif 2 lames	COB	
Canif 1 lame	COBS	
Clé Touva pour fonds vissés Qualité ordinaire	TOUVA	
Clé Touva pour fonds vissés Qualité supérieure A CRAN 	TOUVAS	
Clé Touva pour fonds vissés Qualité supérieure POINTU 	TOUVAP	
Clé Touva pour fonds vissés Qualité supérieure UNIVERSELLE 	TOUVAU	

